

大雪による休止鉱山の坑廃水処理への影響について（経過報告）

関東東北産業保安監督部

平成 26 年 3 月 4 日

2 月 14 日、15 日の大雪に伴う埼玉県秩父市内の休止鉱山の坑廃水処理への影響と当部の対応について、経過をお知らせします。

○本件の概要

2 月 14 日、15 日の大雪・暴風雪の影響で、埼玉県秩父市の(株)ニッチツが管理する休止中の秩父鉱山の坑廃水が 19 日から処理できない状況となりました。

○当部の対応

当部では、2 月 19 日に関東東北産業保安監督部災害対策本部（本部長：当部部長）を設置し、本件を含め今回の大雪による管内の被災地域の被害状況及び復旧状況の把握に努めています。

本件については、埼玉県からの要請により当部担当官を埼玉県庁に派遣し、埼玉県、国土交通省等の関係機関と(株)ニッチツの間で、施設の再稼働、道路の除雪作業の実施等に向けて対策を協議してきました。

道路の除雪作業の進捗と併せて、(株)ニッチツが 3 月 3 日に坑内の水位を測定した結果、過去に河川への浸み出しが確認された水位には至っていないことを確認しました。また、概ね 1 週間以内の再稼働を目指し、坑廃水処理施設の復旧作業（構内除雪、非常用発電機の導入、配線及び配管の機能回復等）に着手しました。

現在、(株)ニッチツにおいて 2 月 26 日から毎日、水質モニタリングを実施していますが、現時点で異常値は検出されていません。復旧作業が完了し、坑内水位の十分な低下が確認されるまでは水質モニタリングを継続し、その結果は、同社がホームページで公表しています。

(株)ニッチツHP <https://www.nitchitsu.co.jp/>

(参考)

埼玉県HP <http://www.pref.saitama.lg.jp/news/page/news140304-06.html>

<問い合わせ先>

経済産業省関東東北産業保安監督部鉱害防止課 藤井、阪西

電話 048-600-0446 FAX 048-601-1314