



災害発生箇所概況図




フレコン運搬時の状況図(推定)



フォークリフトの横転状況



マストを下げずに、高い位置(3.4mH)のまま後退した。
フレコン重量は、約0.5t。



構内道路から直角に進入しているが、斜めに後退した際、バランスを崩して横転した。

構内道路との段差は、約5cm。