


全 体 写 真



噴出防止設備側の継手部分（ベルニップル）と横導管に右小指が挟まった際の状況写真

