

写真 1 - 1 ロボット全景




写真 1 - 2 罹災者発見箇所及び状況

(赤が実際の罹災時の状況。救出時にステーションコンベアの足を切断しているため(黄緑が切断前の位置)、隣のコンベア上で再現。)