

図-1 リ災時の状況





図-2 リ災直前の状況

(オペレータBからの聴取内容に基づく推定)



災害発生箇所の状況



【り災時の再現】

実際のり災時には左手にスリーブを持っており、その状態でセントライザーに挟まれ、左手を負傷した。