





災害発生箇所図

① 災害発生箇所の状況



窓ガラス破片

22m

転落した油圧
ショベル

右肘掛け

シート背もたれ

前面ガラス



③ 転落した油圧ショベル キャビン内の状況



② 転落した油圧ショベルの状況