

災害発生箇所状況図




写真1 フォークリフトの移動経路



写真2 リ災者との接触状況



写真3 リ災者との接触状況

写真1、2
リ災者がトラックへの荷積み終了後、シートカバーを装着していたところ、倉庫より製品の収納を終え、矢印(赤)の進路で後退してきたフォークリフトに接触した。(リ災者のトラックとほぼ同じ車格の6t車による再現。)

写真3
トラックバンパー部分とフォークリフトとの間に腰から脚にかけて挟まれる(赤○印)ようにリ災したと推定される。(リ災者のトラックと同じバンパー位置の車両による再現)