




横断図



平面图




拡大図(イメージ)



○印=今回の推定される
A重油 が流出したと思われる
配管の開口部

4ヶ所以外の配管貫通箇所は
充填され流出のおそれはない



鉾山道路

重油ポンプ室付近漏油状況

- 漏油の多く見られた箇所
- 油の広がりが見られた範囲